

Zirconium Raffinate

UN1760

SDS: SAC072

01-2-2025 Ver 1 JP-JP

危険

金属腐食のおそれ
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷



保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を使用すること
ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
皮膚(又は髪)に付着した場合：
固着していない粒子を皮膚から払いのけること。汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと



ATI Specialty Alloys & Components CHEMTREC: +1703-741-5970
1600 Old Salem Rd NE, Albany, OR 97321 USA

安全データシートとラベは、ATImaterials.comから入手可能です

Zirconium Raffinate

UN1760

SDS: SAC072

01-2-2025 Ver 1 JP-JP

危険

金属腐食のおそれ
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷



保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を使用すること
ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
皮膚(又は髪)に付着した場合：
固着していない粒子を皮膚から払いのけること。汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと



ATI Specialty Alloys & Components CHEMTREC: +1703-741-5970
1600 Old Salem Rd NE, Albany, OR 97321 USA

安全データシートとラベは、ATImaterials.comから入手可能です

Zirconium Raffinate

UN1760

SDS: SAC072

01-2-2025 Ver 1 JP-JP

危険

金属腐食のおそれ
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷



保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を使用すること
ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
皮膚(又は髪)に付着した場合：
固着していない粒子を皮膚から払いのけること。汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと



ATI Specialty Alloys & Components CHEMTREC: +1703-741-5970
1600 Old Salem Rd NE, Albany, OR 97321 USA

安全データシートとラベは、ATImaterials.comから入手可能です

Zirconium Raffinate

UN1760

SDS: SAC072

01-2-2025 Ver 1 JP-JP

危険

金属腐食のおそれ
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷



保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を使用すること
ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
皮膚(又は髪)に付着した場合：
固着していない粒子を皮膚から払いのけること。汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと



ATI Specialty Alloys & Components CHEMTREC: +1703-741-5970
1600 Old Salem Rd NE, Albany, OR 97321 USA

安全データシートとラベは、ATImaterials.comから入手可能です